

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS – SP

ENDEREÇO DA OBRA: RUAS ALCIDES VALADÃO, MACAPÁ, OSÓRIO AMÂNCIO, NIVALDO BERTOLO E JOSÉ SILVEIRA RODRIGUES JÚNIOR, PARQUE SANTO ANTÔNIO E JARDIM SÃO VICENTE I, AGUDOS/SP

DATA: SETEMBRO/2019

1. Fotos: Situação Atual Rua Alcides Valadão, Parque Santo Antônio



2. Fotos: Situação Atual Rua Macapá, Parque Santo Antônio



[Handwritten signature]

3. Fotos: Situação Atual Rua Osório Amâncio, Parque Santo Antônio





4. Fotos: Situação Atual Rua Nivaldo Bertolo, Parque Santo Antônio



S.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS



DANIELE S. D. BERNARDES

Engenheira Civil – CREA: 5069745960/SP

Prefeitura Municipal de Agudos